

## Información del vehículo


Marca:	DODGE	Color:	Azul.	Cilindrada:	3.6
Modelo:	Durango 4.7 SL	Serie chasis / VIN:	[REDACTED]	Nro cilindros:	6
Año:	0	Kilometraje:	10860	Transmisión:	Automático.
Placa:	[REDACTED]	Combustible:	Gasolina.	Tracción:	4x4

## EVALUACIÓN GENERAL



# RESUMEN

## MECÁNICA



La compresión está dentro de los valores ideales. Presenta una fuga de líquido refrigerante del Radiador. El motor está en buenas condiciones no presenta problemas.

## DIRECCIÓN - SUSPENSIÓN



El sistema de suspensión y dirección está en buen estado. No presentan problemas.

## PRUEBA DE MANEJO



El vehículo responde muy bien al momento de acelerar y frenar. No presenta problemas en la prueba de ruta.

## MECÁNICA

### MOTOR

Fugas de aceite motor	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Compresión General	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	Cilindros: Cil #1 160 PSI. Cil #2 165 PSI. Cil #3 160 PSI. Cil #4 155 PSI. Cil #5 170 PSI. Cil #6 165 PSI. La compresión está dentro de los valores ideales (la compresión ideal es de 150 a 175 PSI).
Estado de Bujías	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing an 'ACEPTABLE' score.</p>	Presenta un 20% de desgaste.

## DIRECCIÓN - SUSPENSIÓN


### SUSPENSIÓN

Jebes centrales barra estabilizadora delantera	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Resortes helicoidales delanteros	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Rótulas y terminales de dirección	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Amortiguadores delanteros	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Amortiguadores posteriores	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Resortes helicoidales posteriores	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	

## PRUEBA DE MANEJO

### PRUEBA

Ruidos y otros	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	
Comportamiento suspensión	<p>A bar chart with four bars of increasing height, representing a 'BUENO' score.</p>	

Comportamiento dirección		BUENO
Comportamiento de frenos		BUENO
Comportamiento de caja de cambios		BUENO
Comportamiento de motor		BUENO



T. 243 3337  
[www.autodiagnostico.pe](http://www.autodiagnostico.pe)